

Für Strom- und Spannungsmessungen Gerät CE 11 ohne Verwendung der Steuerteiles CS 11 direkt mit CV 11 verbinden.

Die Meßwerte gelten ohne Signal in Stellung MW, Klammerwerte in Schaltstellung UKW

Instrument 83 kΩ/V XXV Bereich

Anschlüsse an Stecker und Buchsen auf Lötseite gesehen

BRAUN

Schaltbild Studio 2
Empfangsteil CE 11